

État des lignes en temps réel / Occupation. Direct. Aide évacuation. Statistiques.

TCD 10

[Visualiser ligne](#)
[Alarmes](#)
[Stats](#)
[Direct](#)
[SIVAO](#)
[Configurer la ligne](#)
[Pause](#)
[Vue évacuation](#)

Caractéristiques

- Longueur: 868 m
- Pylones: 10
- Véhicules: [Ajuster](#)
- Capacité: 10 pers./véhicule

Infos ligne

Statut: Arrêtée

Dernier véhicule détecté

Passagers: 3/10

Enfants: 0

Auj.: 09:50:59

Pas d'alarme: Pas de danger dé...

Occupation

Passagers: 33/240

Véhicules occupés: 14/24

Section départ: 1 occupés / 3...

Section arrivée: 3 occupés / 6...


Aujourd'hui: 183

Hier: 6157

Ligne : vue générale

Accès facile par navigateur internet. Personnalisable et évolutif. Centralisation domaine et multi-domaine.

Répartition passagers sur la ligne



Section P3 / P4 ⓘ

4 3⁽²⁾ 4⁽²⁾


Section P4 / P5 ⓘ

5⁽¹⁾ 0

Vehicule

3 passagers (dont 2 enfants)

Garde-corps haut



Analyse à 14:03 le 01/03/2022


Informations sécurité

- Garde corps
- Enfants seuls
- Sur-occupation

Vue évacuation


Section P10 / P7 : 7 personnes, 3 véhicules occupés sur 4

Vehicule #1




Analyse à 09:50 le 11/01/2022

Vehicule #2



1 personne, Analyse à 09:50 le 11/01/2022

Vé



3 personnes, Analyse à 09:4

Vue en direct



Registre historique événements


Accueil | Home | Assistance

Depuis 09:00 Jusqu'à 18:00 Filtrer

Tous les évènements | Evènements alertés | Evènements terminés | Indifférent

Vehicule 2 / 4

01/02/2020 10:12:56 / Garde-corps: totalement ouvert



Statistiques

